

➤ 2号線下り府中出口付近のカーブ区間に、安全対策として減速を促す路面標示を設置しました。（令和3年度実施）

お客様の声

高速1号線～2号線下りは、下り坂のカーブ区間が多いため、安全性を高めて欲しい。

対応状況

高速2号線下り府中出口付近のカーブ区間（下り坂）は事故が多く発生していることから、ドライバーに減速を促す路面標示（矢印マーク）を設置しました。

対応前



対応後

