

➤ 2号線下り府中出口付近のカーブ区間に、安全対策として視線誘導標を設置しました。(令和2年度実施)

## お客様の声

- ・下り坂のカーブ区間が多いため危険に感じる。
- ・事故による通行止めなどの交通規制が多いように感じる。

## 対応状況

高速2号線下り府中出口付近のカーブ区間は事故が多く発生している箇所であることから、カーブ区間に注意喚起を促すため、視覚的に確認しやすい視線誘導標を設置しました。

### 対応前



### 対応後

