

➤ 1号線下り馬木～温品間のカーブ区間に、安全対策として注意喚起を促す視線誘導標を設置しました。（令和4年度実施）

お客様の声

高速1号線～2号線下りは、下り坂のカーブ区間が多いため、安全性を高めて欲しい。

対応状況

高速1号線下り馬木～温品間のカーブ区間（下り坂）は事故が多く発生していることから、安全対策として中央分離帯に注意喚起を促す視線誘導標（矢印板）を設置しました。

対応前



対応後

