

➤ 1号線上り温品出口付近および4号線沼田料金所付近の路面を改善しました。
(令和4年度実施)

お客様の声

- ・ 高速1号線上りの路面が劣化していて走りにくい。
- ・ 沼田料金所付近の路面の一部が劣化している。


対応状況

安全性・走りやすさの向上のため、高速1号線上り温品出口付近および高速4号線沼田料金所付近の路面を改善しました。

位置図



対応前 (高速4号線沼田料金所付近)



対応後

