

➤ 2号線上りから1号線上りへの車線減少箇所の路面標示を変更しました。
(令和元年度実施)

お客様の声

- ・2号線矢賀出口手前の右車線の路面標示に『←本線』と標示されているのに、矢賀出口を過ぎるとすぐに1車線に減少するため慌てて車線変更することになる。
- ・案内表示、路面標示が分かりにくい。

対応状況

2車線区間が継続すると誤認識されないよう、路面標示の『←本線』を削除しました。

対応前



対応後

